




CONCELLO DE
PONTEVEDRA

SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Paseo Domingo Fontán s/n
Teléfono.- 986.833291
Fax.- 986.833234



CORPO MUNICIPAL DE BOMBEIROS
XEFATURA

INFORME 0007/2017-CMB

AMPLIATORIO A: Servizo de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa
Comunicación: Interna IN0007/2017-CMB
Procedemento: Intervención do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento

ASUNTO: ESTADO XERAL DA PONTE DA BARCA. (PO-531 ENTRE OS MUNICIPIOS DE PONTEVEDRA E POIO)

DILIXENCIA INICIAL.- Pola presente, esta xefatura pon en coñecemento do Servizo de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa do Concello de Pontevedra, o seguinte dictamen sobre o estado xeral da Ponte da Barca, despois dos fenómenos meteorolóxicos adversos acaecidos entre a madrugada do día 03 de febreiro e a tarde do 05 de febreiro de 2017, para o que **FAI CONSTAR:**

--- Que o día venres 3 de febreiro, ás 05:30 horas, recíbese no centro de transmisións do Corpo Municipal de Bombeiros, chamada da Policía Local de Pontevedra, comunicando que na Ponte da Barca, estánse a producir desprendementos de material constructivo.

--- Que o día venres 3 de febreiro, as 22:15 horas, recíbese novamente, no centro de transmisións do Corpo Municipal de Bombeiros, chamada do Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia, en adiante CIAE112 e da Policía Local de Pontevedra, comunicando que na Ponte da Barca, estánse a producir desprendementos de material constructivo.

--- Que o día sábado 4 de febreiro, as 10:20 horas, recíbese novamente, no centro de transmisións do Corpo Municipal de Bombeiros, chamada do CIAE112 e da Policía Local de Pontevedra e de varios particulares, comunicando que na Ponte da Barca, estánse a producir desprendementos de material constructivo.

— Que o día sábado 4 de febreiro, as 14:18 horas, recíbese novamente, no centro de transmisións do Corpo Municipal de Bombeiros, chamada da Policía Local de Pontevedra e de varios particulares, comunicando que na Ponte da Barca, estánse a producir desprendementos de material constructivo.



SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Expediente número IN0007/2017-CMB

AMPLIATORIO A: Servizo de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa

Comunicación: Interna IN0007/2017-CMB

Procedimento: Intervención do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento

1º - Os desprendementos anteriormente descritos, afectan principalmente aos usuarios do vial PO-531 entre os termos municipais de Pontevedra e Poio e os usuarios da autoestrada AP-9 e da Avenida das Corbaceiras, no plano inferior da ponte. **CONSTE E CERTIFICO.**

Este servizo, prioriza o aseguramento do material inestable ante o risco que representan ditos desprendementos e retiran de xeito controlado as pezas que non poden ser fixadas a estrutura da ponte. Os traballos de consolidación requiren o corte do tránsito dos diferentes viais afectados en varias ocasións durante o período comprendido entre o 03 e o 05 de febreiro de 2017.

Os materiais desprendidos principalmente, son os que conforman as marquesiñas peonís. Prodúcese desprendementos das luminarias e do material metálico que integra a cuberta.


2º - Para a fixación e o aseguramento do material inestable, utilízase fío metálico de alta resistencia para efectuar o atado/cosido das pezas. O material que representa un risco inminente de desprendemento retírase de xeito controlado. **CONSTE E CERTIFICO.**

a) Que realizada unha inspección visual da infraestrutura, quen suscribe informa que a estrutura en madeira que conforma as marquesiñas peonís dos marxes da ponte, atópase en estado precario, presentando diversas patoloxías producidas por axentes abióticos.

b) Que os elementos de iluminación das marquesiñas están deteriorados case na súa totalidade, representando un risco de desprendemento e de electrocución.

c) Que as pezas metálicas que compoñen a cuberta das marquesiñas dos marxes da ponte presentan un estado inestable. Algunhas destas pezas foron retiradas, outras foron fixadas polo procedemento descrito con anterioridade e descoñécese o estado das que manteñen a súa posición orixinal.

d) Que algunhas das pezas que non representan risco de desprendemento xa foron tratadas e fixadas do mesmo xeito por este servizo en diversas ocasións en anos anteriores. Polo tanto, trátase da adopción de medidas de urxencia de xeito reiterado provocado principalmente por falta de mantemento da infraestrutura.



CORPO MUNICIPAL DE
BOMBEIROS



CONCELLO DE
PONTEVEDRA

SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO


Expediente número IN0007/2017-CMB

AMPLIATORIO A: Servizo de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa

Comunicación: Interna IN0007/2017-CMB

Procedimento: Intervención do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento

ANEXO FOTOGRÁFICO:



CORPO MUNICIPAL DE
BOMBEIROS



CONCELLO DE
PONTEVEDRA


SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Expediente número IN0007/2017-CMB

AMPLIATORIO A: Servizo de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa

Comunicación: Interna IN0007/2017-CMB

Procedimento: Intervención do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento



CORPO MUNICIPAL DE
BOMBEIROS



CONCELLO DE
PONTEVEDRA

SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

Expediente número IN0007/2017-CMB

AMPLIATORIO A: Servizo de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa

Comunicación: Interna IN0007/2017-CMB

Procedimento: Intervención do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento

DILIXENCIA DE COMUNICACIÓN. En referencia ao exposto, solicítase que se teña a ben o estudo e valoración para o inicio ou tramitación urgente do correspondente expediente de comunicación das necesidades de mantemento, co obxecto de garantir a seguridade cidadá entre os termos municipais de Pontevedra e Poio, para o que **FAI CONSTAR:**

- A necesidade de inspección urgente por parte da administración correspondente.
- O inicio dos traballos de fixación de urgencia do material inestable e a interrupción do paso peonil se non é posible garantir a seguridade dos usuarios.
- Os traballos de substitución, consolidado e rehabilitación necesarios en procedemento urgente.

SIGNIFÍCASE:

Que posto en coñecemento o estado da infraestrutura descrita, solicítase a valoración de apremio para as medidas que poñan fin ao estado de precariedade recabado neste informe.

O que se traslada para os efectos oportunos.


En Pontevedra, a 07 de febreiro de 2017



Fdo: Miguel Estévez Prado

OFICIAL-XEFE DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

SERVIZO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA E POLICÍA ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE PONTEVEDRA



CORPO MUNICIPAL DE
BOMBEIROS